



WILL受注出荷 IP画像ビューワ Ver3.4リリース説明書

世界のお客様にモノづくり視点による全工程のソリューションを提供し新たな板金市場を創造する

- 第1版 -

2021年8月25日

株式会社アマダ
株式会社ケーブルソフトウェア

Ver3.4機能改善項目

<追加・改良機能>

デバイス別機能有無

iPad	○
iPhone・iPod Touch	○



1) トランザクション(手配、受注)関連付けた画像・動画データのサムネイル・詳細表示に対応しました。

**作業指示
バーコード読込**

**手配または受注
画像を押します**

**手配または受注
画像を押します**

**iP進捗
アプリ連携**

Ver3.3

注、作業手配に関する画像・帳票・動画を登録します。
受注出荷MODULE+Mの下記機能より参照できます。
①受注台帳
②作業手配台帳
③全進捗実績一覧
④作業完了履歴

Ver3.4

**撮影済の画像・動画
サムネイル表示**

**画像詳細表示
(拡大・縮小・回転)**

動画再生

※WILL対応バージョンは、7系 (Ver7.7)、6系 (Ver6.11) 以上です。

iPad	○
iPhone・iPod Touch	○

2) JAN13バーコードに対応しました。

作業指示書(現品票) 手配日 2021/04/21

取引先	株白クマ工業	
注文番号	MC-210421-06	
製品番号	MC-sample03	

JAN8

作業指示書(現品票) 手配日 2021/04/21

取引先	株白クマ工業	
注文番号	MC-210421-06	
製品番号	MC-sample03	


JAN13

3) 受注IDバーコードによる検索に対応しました。トランザクション・受注画像の登録が可能です。

受注台帳一覧 ページ 1/1
日付 2021/04/29

注文番号	番号	名称	数量	出荷	納期	取引先名
	MC-210421-06	MC-sample03	③SUS Band RS-0	30	0	2021/05/31 株白クマ工業
	MC-210421-05	MC-sample02	②給気ファン_002	20	0	2021/05/31 株白クマ工業
	MC-sample01	①給気ファン_001	15	0	2021/05/31 株白クマ工業	

受注IDバーコード



4) バージョンアップ内容表示に対応しました。



5) 検査結果の呼出、保存処理を改善して、処理時間を短縮しました。

iPad	○
iPhone・iPod Touch	○



- 1)JPEG画像のレイヤー表示ができない。
<不具合原因> JPEG画像の変換処理に不具合がありました。
- 2)一部画像(高解像度の画像)の検査結果がアップロードできない
<不具合原因> 減画素処理に不具合がありました。
- 3)バーコード検索時、対象の部品番号を含む他の部品も検索されてしまう。
<不具合原因> DB検索処理に不具合がありました。
- 4)レイヤー表示・非表示を繰り返すと、レイヤー表示が戻せなくなる。
<不具合原因> アプリにレイヤー表示処理に不具合がありました。
- 5)JPEG画像の図面に検査結果がアップロードできない。
<不具合原因> JPEG画像の変換処理に不具合がありました。
- 6)マシンメンテナンスで「VerNo」にサーババージョンが表示されてしまう。
<不具合原因> ログ書き込み処理に不具合がありました。
- 7)特定の操作を連続で行うとアプリがフリーズ状態となる
<不具合原因> UIロジックに不具合がありました。

Ver3.4の動作環境

- 1) Ver3.3動作環境は、**サーバ側ファイルの更新が必要です。Server Verは3.0.9となります。(Version.txt参照)**
※複数のフォルダ・ファイルが追加となっています。
※WILLサーバのC:\ASIS100\C_able\GZViewer(標準環境)配下のファイル差し替えをお願いします。
- 2) Ver3.3動作環境(左表ファイルを差し替えた状態)で、Ver3.2動作しますが、機能は改善されません。
- 3) 画像データモジュールの更新が必要となります。
※画像データモジュール.NET最新バージョン
- 4) DBサーバの進捗更新モジュールの更新が必要となります。
※タイムスタンプ:2021/04/03以降

