



WILL受注出荷 IP画像ビューワ Ver3.4.2リリース説明書

世界のお客様にモノづくり視点による全工程のソリューションを提供し新たな板金市場を創造する

- 第1版 -

2021年9月17日

株式会社アマダ
株式会社ケーブルソフトウェア

<追加・改良機能>

iPad	○
iPhone・iPod Touch	○



なし

iPad	○
iPhone・iPod Touch	○



1)一部のTIFF画像が表示されない。

<不具合原因> TIFF画像の変換処理に不具合がありました。

2)作業指示書のバーコード検索で正常に部品検索が出来ない場合がある。

(iP進捗連携時も発生)

<不具合原因> 検索処理に不具合がありました。

3)短い部品番号(その文字列が沢山の部品に含まれている)を検索した時、検索結果が膨大になり、該当部品番号を探すのが困難。(例:部品番号“1”など)

<不具合対策> 検索結果を部品番号文字数が少ない順で表示するようにしました。

Ver3.4.2の動作環境

- 1) Ver3.4.2動作環境は、**サーバ側ファイルの更新が必要です。Server Verは3.1.6となります。(Version.txt参照)**
※複数のフォルダ・ファイルが追加となっています。
※WILLサーバのC:\¥ASIS100¥C_able¥GZViewer(標準環境)配下のファイル差し替えをお願いします。
※web.configファイルの差替えはありません。(Ver3.3Web.configファイルはそのまま使用可能)
- 2) Ver3.4.2動作環境(左表ファイルを差し替えた状態)で、Ver3.4動作しますが、機能は改善されません。
- 3) 画像データモジュールの更新が必要となります。
※画像データモジュール.NET最新バージョン
- 4) DBサーバの進捗更新モジュールの更新が必要となります。
※タイムスタンプ:2021/07/10以降(トランザクション画像サムネイル対応版)

