

WILL受注出荷 IP進捗 Ver3.3相違点説明書

世界のお客様にモノづくり視点による全工程のソリューションを提供し新たな板金市場を創造する

- 第1版 -

2019年07月18日

株式会社アマダ
株式会社ケーブルソフトウェア

1. Ver3.3機能改善項目

<追加・改良機能>

- ①暗い場所でバーコード読み込み改善・スキャン時にフラッシュライトをONする

<対策> バーコード読み込み時に、カメラのフラッシュライトをONにする機能を追加

<トピックス> 本機能はiPhone、IPOD Touchのみ(IPADにはフラッシュライトがありません)
設定:スキャン時にライト をONにしてください。

<不具合修正>

- ①担当者マスターで、非表示設定している担当者が一覧で表示される。

<不具合原因> Ver2系からの不具合

<対策> **ケーブルソフトウェアにご連絡ください。**(リモートでサーバ側アップデートを実施します)

<トピックス> **このアップデートが無い環境でも Ver2.11及びVer3.3は動作します。**

- ②アプリを再起動(タスクより削除して再起動)すると、仕掛一覧情報が消える。

<不具合原因> Ver3系の不具合

<対策> 修正しました。

- ③設定:時間入力 ON、着手入力 OFF、の時にバーコード読み込み後、時間入力ができない。

<不具合原因> Ver3系の不具合

<対策> 修正しました。