



WILL受注出荷 IP画像 Ver2.2相違点説明書

世界のお客様にモノづくり視点による全工程のソリューションを提供し新たな板金市場を創造する

- 第1版 -

2020年06月26日

株式会社アマダ
株式会社ケーブルソフトウェア

1. Ver2.2機能改善項目

<追加・改良機能>


- ①サーバ側アプリが更新されていない事による不具合発生を防ぐ為ようにしたい。
サーバ側アプリが適正バージョンになる事で不具合発生を回避します。

<対応内容>

サーバ側にソフト(GZViewer)のバージョンをチェックし、適合バージョンより古い状態の時、アプリ画面上部”！”を表示されます。

”！”を押すと”サーバのバージョンUPが必要です。社内サーバご担当者にご連絡ください。”のメッセージを表示します。

サーバ側アプリのバージョンが適合バージョンになるまで表示しますが、動作制限はありません。



※サポート情報
DBサーバの
・アプリバージョン
・PCネーム
が表示されます。

※DBサーバのバージョンがVer2.0.0未満の場合は、
・アプリバージョン
・PCネーム
は表示されません。

<備考>

- ・検索を実行したタイミングで表示されます。
- ・サーバ側アプリのバージョンは、C:\¥ASIS100¥C_able¥GZViewer¥version.txt (標準環境)に記載されています。

1. Ver2.2機能改善項目

<追加・改良機能>

②マシンメンテナンスで端末のiOSバージョンやIP進捗バージョンが見えるようにして欲しい。

サポート中、現状お客様に確認しても判らないことが多い。(調べていただくのにも工数が必要)

<対応内容> iP画像ビューアは、検索、表示など処理を行う都度、Mac_regテーブルのクライアント情報を更新します。

<備考> ※iP画像ビューア、新ライセンス認証方式適用時に有効となります。 ※1

③新ライセンス認証方式対応

<対応内容> 現状(ライセンス有無、クライアント数)及び新ライセンス(ライセンス有無、クライアント数、ライセンス期限)どちらでも動作します。

<備考> サーバ側アプリと、受注出荷アプリ本体のバージョンUPが必要となります。 ※1

1. Ver2.2機能改善項目

<不具合修正>

1)一部PDFデータが表示できない場合がある。

<不具合原因> PDF参照処理に不具合がありました。

<対策> 不具合内容を修正

2)複数ページの図面(2ページ移行)が参照できない。

<不具合原因> 複数ページ参照処理に不具合がありました。

<対策> 不具合内容を修正