



# WILL受注出荷 IP画像ビューワ Ver4.5リリース説明書

世界のお客様にモノづくり視点による全工程のソリューションを提供し新たな板金市場を創造する

- 第1版 -

2023年8月18日

株式会社アマダ  
株式会社ケーブルソフトウェア

# Ver4.5機能改善項目

## <追加・改良機能>

### デバイス別機能有無

iPad	○
iPhone・iPod Touch	○




なし

iPad	○
iPhone・iPod Touch	○

- 1) 検査画面で検査オブジェクト選択ボタンを2度押すと、画面が乱れてしまう。
- 2) 検査排他制御のロジックの不具合修正
  - ・同一部品番号、同一画像Noでアラートがでます。(手配ID)が無視されている。
  - ・同一手配、同一部品番号、画像No違いでアラートがでます。(画像No)が無視されている。
- 3) 検査毎回新規モードで、他の端末で同一手配の部品を呼び出すと、排他制御のワーニングがでてしまう。
- 4) 排他制御のワーニングダイアログが出ている状態で検査が登録出来てしまう。

# Ver4.5の動作環境

- 1) Ver4.5.2動作環境は、サーバ側ファイルの更新が必要です。Server Verは4.3.0となります。(Version.txt参照)  
 ※複数のフォルダ・ファイルが追加となっています。  
 ※web.configファイルも差替えが必要です。  
 ※WILLサーバのC:\\$ASIS100\C\_able\GZViewer(標準環境)配下のファイル差し替えをお願いします。
- 2) Ver4.5動作環境(左表ファイルを差し替えた状態)で、Ver4.2は一部動作しますが、機能は改善されません。
- 3) 画像データモジュールの更新が必要となります。  
 ※画像データモジュール.NET最新バージョン
- 4) DBサーバの進捗更新モジュールは最新のバージョンが必要となります。  
 ※タイムスタンプ:2023/01/27以降



# Ver4.5の動作環境

- 1) Ver4.5.2動作環境は、**サーバ側ファイルの更新が必要です。Server Verは4.5.0となります。(Version.txt参照)**  
**※複数のフォルダ・ファイルが追加となっています。**  
※WILLサーバのC:\¥ASIS100¥C\_able¥GZViewer(標準環境)配下のファイル差し替えをお願いします。  
※web.configファイルの差替えはありません。(Ver4.43用のWeb.configファイルはそのまま使用可能)
- 2) Ver4.4動作環境で、Ver4.5は一部動作しますが、機能は改善されません。
- 3) 画像データモジュールの更新が必要となります。  
※画像データモジュール.NET最新バージョン
- 4) DBサーバの進捗更新モジュールの更新が必要となります。  
**※タイムスタンプ:2023/6/7以降(検査毎回新規対応版)**

