

# WILL受注出荷 IP進捗 Ver3.10相違点説明書

世界のお客様にモノづくり視点による全工程のソリューションを提供し新たな板金市場を創造する


- 第1版 -

2021年10月21日

株式会社アマダ  
株式会社ケーブルソフトウェア

①どのモード(処理)を選択しているのかわかり辛い、画面を色分けして欲しい。

<対策> 設定(その他):タイトル色を表示をONすると、タイトル文字がカラーになります。



②進捗モード:「工程進捗順チェック」で着手時に前工程の着手がないとチェックされるが、完了時にも前工程の完了があるかチェックする機能が欲しい。

<対策> 完了時にも前工程の完了があるかチェックするロジックを追加しました。

③完了モードに、進捗キットにある「最終工程の進捗実績数を既定」の設定が欲しい。

<対策> 設定に「最終工程の進捗実績数を既定」を追加し、完了数量の初期値を最終工程の進捗実績数としました。

④進捗モードでバーコード読込した手配の「納期」「数量」の情報を表示してほしい。

<対策> 進捗モード画面の注文番号を押すと、注文番号→納期→数量→注文番号を表示されます。

作業指示書 (現品票)		手配日 2021/09/18	
取引先	株白クマ工業		
注文番号	MC-210918-01		
製品番号	MC-sample01	納期	2021/09/30
製品名	①給気ファン_001	数量	100
部品番号	MC-sample01	社内納期	2021/09/29
部品名	①給気ファン_001	手配数量	75
図面番号		材質	
素材X		取数	



⑤間接作業モードの工程選択にMY工程を対応して欲しい。

<対応> 間接作業モードの工程選択にMY工程を対応しました。



※初期値は未登録です。  
初回、登録が必要です。

⑥ 予定工程以外の工程入力ができないような設定がほしい。

<対策> 設定に「予定工程をチェック」を追加し、予定工程(作業手配に無い工程)以外の着手・完了時、警告または着手不可とする処理を追加しました。

- ①ライセンスの参照タイミングが悪く、DBサーバのライセンス更新情報が設定画面に反映されない。

<不具合原因と対応>

ライセンス取得処理がデバイス名登録時のみだった。  
設定ボタンを押したタイミングも処理を実施

- ②JAN13バーコードで出荷処理が出来ない。

<不具合原因と対応>

出荷処理、JAN13バーコードより受注ID取得する処理不具合を修正

- ③設定：工程進捗順チェック→“警告のみ”・“着手不可”選択時、予定工程以外の工程で着手→完了ができてしまう。

<不具合原因と対応>

工程進捗順のチェック処理を修正

- ④簡易入力モードで毎回「工程を選択してください」のエラーが表示される。選択した工程が保持出来ない。

<不具合原因と対応>

簡易入力モード不具合を修正

- ⑤設定：着完順チェック→“ON”選択時、バーコード読込後、本来着手しかできない状態でも、完了が押せてしまう。

<不具合原因と対応>

着完順チェックのチェック処理を修正

- ⑥設定:作業完了への自動移行→“最終工程の進捗完了”選択時、最終工程の「完継続」で作業完了モードに移行してしまう。

<不具合原因と対応>

作業完了への自動移行のチェック処理を修正

- ⑦特定の操作を行いと仕掛データが呼び出せない。

<不具合原因と対応>

仕掛りデータ呼出し処理不具合修正

- ⑧出荷モードで一部受注IDバーコード(受注ID)が正常に処理出来ない為、「データエラー・データがDBに登録されていません。」のメッセージが表示される。

<不具合原因と対応>

出荷モードの受注ID読込処理の不具合修正

- ⑨マシンメンテナンスに同じ名称のデバイス名が存在する場合がある。

<不具合原因と対応>

マシンメンテナンス登録の不具合修正

## Ver3.10の動作環境

- 1) Ver3.10動作環境は、サーバ側ファイルの更新が必要です。ServerVerは3.0.16となります。(Version.txt参照)  
※複数のファイルが更新となっています。  
※WILLサーバのC:\ASIS100\C\_able\WillOrderStatus(標準環境)配下のファイル差し替えをお願いします。  
※web.configファイルの差替えはありません。(Ver3.9のWeb.configファイルはそのまま使用可能)
- 2) Ver3.10動作環境で、Ver3.9.1(APP Store旧バージョン)は動作しますが、機能は改善されません。