

WILL受注出荷 IP進捗 Ver3.2相違点説明書

世界のお客様にモノづくり視点による全工程のソリューションを提供し新たな板金市場を創造する

- 第1版 -

2019年06月11日

株式会社アマダ
株式会社ケーブルソフトウェア

1. Ver3.2機能改善項目

<追加・改良機能>

1)カメラ枠のバーコードのみを読み込むようになりました。

<不具合原因> 従来のバージョンでは、カメラ枠に入っていないバーコードも読み込んでしまうので、狙ったバーコードではないバーコードを読んでしまう事がありました。

<対策> カメラ枠のバーコードのみを読み込むように処理を改善

<不具合修正>

1)まとめ入力でバーコードを100点以上入力し、着手を選択すると、システムエラーが発生します。

<不具合原因> サーバ、端末間のWeb I/Fの文字列制限値を超えた時に発生します。

<対策> I/Fを Getメソッド→POSTメソッドに変更します。(文字列制限数排除の為)

2)まとめ入力の進捗の場合、Sinchoku_Data_Buf_TblのSin_Tehai_Koutei_ID_Strに値がセットされません。
(単品の場合は正常にセットされます)

<不具合原因> まとめ入力処理の不具合

<対策> 修正しました。