



WILL受注出荷 IP画像ビューワ Ver4.6リリース説明書

世界のお客様にモノづくり視点による全工程のソリューションを提供し新たな板金市場を創造する

- 第1版 -

2024年3月8日

株式会社アマダ
株式会社ケーブルソフトウェア

<追加・改良機能>

iPad	○
iPhone・iPod Touch	○



1) PDF図面の表示処理速度を改善しました。

※高解像度の図面の場合、最大60%の改善となります。

2) 検査印のデザイン変更及び拡大・縮小率を改善しました。

Ver4.5機能改善項目

<不具合修正>

デバイス別機能有無

iPad	○
iPhone・iPod Touch	○



- 1) 親部品-子部品の処理に不具合があり、孫まで移動すると戻れない(孫に移行できない)
- 2) 拡大してフリーハンド(ペン)の検査入力をする時、指の中心からかなりずれて軌跡が記録される。
- 3) 検査入力中に保存ボタンを押すと、検査項目がずれて保存される。
- 4) 検査入力中に保存ボタンを押すと、検査項目が2重に登録される。
- 5) 作業指示書のバーコード読込後、詳細画面に移行し一覧画面に戻った時、画面が正常に戻らない事がある。
- 6) バーコード読取り結果から親子孫に移動で検査、手配・受注画像ができない。
- 7) 親子孫の構成で、バーコードで子選択した時に親に移動できない。


Ver4.5の動作環境

- 1) Ver4.6.5動作環境は、サーバ側ファイルの更新が必要です。Server Verは4.6.0となります。(Version.txt参照)
 - ※複数のフォルダ・ファイルが追加・変更となっています。
 - ※WILLサーバのC:\ASIS100\C_able\GZViewer(標準環境)配下のファイル差し替えをお願いします。
 - ※web.configファイルの差替えはありません。(Ver4.5用のWeb.configファイルはそのまま使用可能)

- 2) サーバ側Ver4.5の動作環境で、Ver4.6.5は**一部動作**しますが、**不具合・機能は改善されません**。
 - ※Ver4.6.5はサーバ側処理を大幅に見直ししております。
 - アプリVer4.6.5・サーバVer4.6.0の環境でお使いいただきますようお願いいたします。

- 3) 画像データモジュールの更新が必要となります。
 - ※画像データモジュール.NET最新バージョン

- 4) DBサーバの進捗更新モジュールの更新が必要となります。
 - ※タイムスタンプ:2023/12/20以降(検査毎回新規対応版)



iPServUpdate (旧Willupdate)について

<概要>

iP画像ビューアのサーバアップデートは、iPServUpdate.exeで対応しております。

※旧バージョンのWillupdate.exeは現在動作しません。

1) サーバアプリ更新ツールが新しくなりました。

実行モジュールの使い方は同じです。

旧: Willupdate.exe

新: iPServUpdate.exe

2) iPServUpdate.exeはweb.configファイルも自動更新します。

※マスターファイルのweb.configに記載されている[ユーザアカウントとパスワードを自動的に書換えます。](#)

<動作環境>

1) iPServUpdate.exeの動作環境はWillupdate.exeと同じです。

お客様DBサーバのWillupdate.exeと同じフォルダーにコピーしてください。

<その他>

1) iPServUpdate.exeによる更新は、iP画像ビューアVer4.6のアップルストアリリース後、利用可能となります。