



# WILL受注出荷 IP進捗 Ver3.8相違点説明書

世界のお客様にモノづくり視点による全工程のソリューションを提供し新たな板金市場を創造する

- 第1版 -

2020年12月14日

株式会社アマダ  
株式会社ケーブルソフトウェア

なし

Ver3.7  
で修正

- ①一部環境でネットワークに接続できない状態となる事がある。  
<不具合原因> IIS上のアプリからSQLサーバへのコネクションプール数が上限を超える事がある。  
<対策> コネクションプールを使用しない設定に変更しました。
- ②部品実績、作業実績の並び順が、同一時刻(MM/DD HH/MMが同じ)場合、正常に表示されない(完了→着手となる)  
<不具合原因> 部品実績、作業実績表示処理の不具合。  
<対策> 修正しました。
- ③仕掛に登録してある着完情報を、他の端末で作業完了しても、その仕掛情報(本来無効)で着完操作ができてしまう。  
<不具合原因> 仕掛情報を選択した時に、作業完了となっていないか?チェックしていなかった。  
<対策> 上記状態の時は、ワーニングメッセージを出力して仕掛情報より削除する仕様に変更しました。
- ④設定:完了入力チェックがONの状態、着手登録後、メニューから「進捗」をタップすると、別の指示書が読めてしまう。  
<不具合原因> 着完処理の不具合。  
<対策> 本設定がONの時は、メニュー表示(三)で、カメラ選択と同じエラーメッセージを表示する。
- ⑤設定・その他(2)図面検索・表示のライセンスが正しく判別されていない。  
<不具合原因> ライセンス判定処理の不具合。  
<対策> 修正しました。
- ⑥まとめ入力の時、手配IDが正常に読めない場合がある。  
<不具合原因> まとめ入力の処理の不具合。  
<対策> バッファテーブル登録前に内部データを再検証する処理を追加しました。
- ⑦全工程進捗完了からの自動作業完了モード移行時に、デフォルト数量(手配数)がセットされない。  
<不具合原因> 進捗からの作業完了モード移行時の処理不具合。  
<対策> 進捗からの作業完了モード移行時に手配数量取得処理を追加しました。

Ver3.8  
で修正

- ⑧<Ver3.7不具合>進捗モード、工程選択で作業予定一覧が正常に表示されない。(第一工程が表示されない)。  
<不具合原因> 作業予定一覧表示処理の不具合  
<対策> 表示処理を修正しました。